

Autentál Kft

Györi út 37

Tatabánya 2800

Telefonszám

+3634511919

E-mail

tari.laszlo@autentik.hu

Kapcsolattartó neve

Tari László

Adószám



Szervizárjánylat

Árajánlat száma	388768/2023	Dátum	2023. 06. 01.
Szerelő		Érvényesség	2023. 07. 02.
Szerviztanácsadó			

Ügyfeladatok

Cég neve

Ügyfél neve

Telefonszám

Jármű-információk

Rendszám

Járműazonosító szám U5YH1511ALL095459

Jármű Ceed Turbo 5 Door Hatchback 1.0Lt 3 Cyl
TCI/GDI 6 Speed Manual

• S60K48M: 60 000 km/48 hónap utáni szerviz elvégzése a kézikönyv szerint. 33 000,00 Ft

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 60 000 km/48 hónap utáni szerviz elvégzése a kézikönyv szerint. | <input type="checkbox"/> --- Gépjármű megemelve --- |
| <input type="checkbox"/> --- Szervizkampány --- | <input type="checkbox"/> Motorolaj és olajsűrű cseréje. |
| <input type="checkbox"/> Független lévő visszahívási vagy szervizkampány ellenőrzése a járműnél. | <input type="checkbox"/> Manuális sebességváltó olajának vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> --- Jármű a munkaterületen --- | <input type="checkbox"/> Alváz- és karosszériacsavarok, valamint alváz- és karosszériaanyagok feszességének vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> KDS csatlakoztatása és az összes rendszer hibakódjainak és frissítéseinek ellenőrzése. | <input type="checkbox"/> Üzemanyag-vezetékek, tömlők és csatlakozások ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> Ajtózárszár-távírányító működésének ellenőrzése. | <input type="checkbox"/> Páracsővek és tanksapka vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> Összes belső világítás ellenőrzése, beleértve a műszerfali figyelmeztető lámpákat is. | <input type="checkbox"/> Üzemanyagtartály légszűrőjének vizsgálata (ha van). |
| <input type="checkbox"/> Légkondicionáló és fűtőrendszerek vizsgálata (ha vannak). | <input type="checkbox"/> Kormány szerkezet, rudazat és gumiharangok ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> Biztonsági övek vizsgálata. | <input type="checkbox"/> Tárcsaféketételek és féktárcsák vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> Zsanérok, zárbetétek, motorháztető-nyitó és ütköző kenése. | <input type="checkbox"/> Kézifék beállításának és működésének ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> Napfénytető: működés ellenőrzése, vezetősínek tisztítása és zsírzás jóváhagyott kenőzsírral (ha van). | <input type="checkbox"/> Fékvezetékek, tömlők és csatlakozások ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> Panoráma-napfénytető: sínmechanizmus tisztítása és kenése (ha van). | <input type="checkbox"/> Összes szivárgástípus ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> Szélvédő, ablaktörlők, fűvókák és az összes tükör vizsgálata. | <input type="checkbox"/> Első felfüggesztés és gömbcsuklók vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> Külső lámpák és kürt működésének ellenőrzése. | <input type="checkbox"/> Kardántengelyek vizsgálata, beleértve a homokkinetikus féltengelycsukló gumiharangjait is. |
| <input type="checkbox"/> Fényszóró-beállítás ellenőrzése és beállítása. | <input type="checkbox"/> Kopás vagy sérülések vizsgálata a kipufogórendszeren. |
| <input type="checkbox"/> Légkondicionáló légszűrőjének cseréje. | <input type="checkbox"/> --- Próbaút --- |
| <input type="checkbox"/> Elsősegélykészlet vizsgálata és a lejárat idő ellenőrzése. | <input type="checkbox"/> Manuális váltókar működésének vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> --- A motorháztető alatt --- | <input type="checkbox"/> Gáz-, fék- és kuplungpedálút ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> Légszűrő cseréje. | <input type="checkbox"/> Kézifék működésének ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> Szélvédőmosó folyadék szintjének vizsgálata. | <input type="checkbox"/> Jármű küldése próbaútra. |
| <input type="checkbox"/> Hűtőrendszer vizsgálata. | <input type="checkbox"/> Frissített szervizdokumentáció. |
| <input type="checkbox"/> Motorhűtő folyadék vizsgálata. | <input type="checkbox"/> Szervizjelző visszaállítás (ha van). |
| <input type="checkbox"/> Fék- és kuplungfolyadék cseréje. | <input type="checkbox"/> --- Abroncsállapot --- |
| <input type="checkbox"/> 12 V akkumulátor töltésének és állapotának ellenőrzése a Kia jóváhagyott elemzőjével (nyomtatvány szükséges). | <input type="checkbox"/> Abroncsprofil: BE___mm; JE___mm; JH___mm; BH___mm. |
| <input type="checkbox"/> Akkumulátor, kábelcsatlakozók és rögzítések állapotának ellenőrzése. | <input type="checkbox"/> Abroncsnyomás: BE___bar; JE___bar; JH___bar; BH___bar. |
| <input type="checkbox"/> Légkondicionáló rendszer ellenőrzése a kompresszorral együtt és ürítőcső tisztítása (ha van). | <input type="checkbox"/> Pótkerék___mm + 0.5 bar megfelelő. |
| <input type="checkbox"/> Töltőlevegő-hűtő, be- és kimentő tömlők és levegőszívócsövek vizsgálata. | <input type="checkbox"/> Defektjavító készlet vizsgálata és a lejárat ellenőrzése (ha van). |
| <input type="checkbox"/> Motortér tömlőinek és csöveinek ellenőrzése. | |

Alkatrészek

Menny.

Összesen

Egyebek

Menny.

Összesen

2151323001 - DICHRING OELABLASSSCHRAUBE	1.00	357,00 Ft	BF - Fékfolyadék	1.00	5 307,00 Ft
2630002503 - MOTOROLAJSZR	1.00	2 877,00 Ft	SS - Szerelési segédanyagok	1.00	410,20 Ft
28113F2000 - LEVEGSZR	1.00	7 696,00 Ft	MO42 - Motorolaj (CASTROL MAGNATEC 5W-30, C3-C4-DPF),	3.60	17 190,00 Ft
97133F2000 - LEVEGSZR	1.00	9 580,00 Ft	E4-EDGPOE		
Összesen		20 510,00 Ft		Összesen	22 907,20 Ft

Munkaóra	33 000,00 Ft
Alkatrészek	20 510,00 Ft
Egyebek	22 907,20 Ft
Egyéb	0,00 Ft
Kedvezmény	0,00 Ft
Teljes összeg áfa nélkül	76 417,20 Ft
Adó	20 632,64 Ft
Kerekítés	0,16 Ft
Teljes összeg áfával	97 050,00 Ft