

Autentál Kft

Györi út 37

Tatabánya 2800

Telefonszám

+3634511919

E-mail

tari.laszlo@autentik.hu

Kapcsolattartó neve

Tari László

Adószám



Szervizárjánylat

Árajánlat száma	388765/2023	Dátum	2023. 06. 01.
Szerelő		Érvényesség	2023. 07. 02.
Szerviztanácsadó			

Ügyféladatak

Cég neve

Ügyfél neve

Telefonszám

Jármű-információk

Rendszám

Járműazonosító szám U5YH5814ALL076894

Jármű Ceed Turbo 5 Door Wagon 1.4Lt TCI/GDI 6 Speed Manual

• S60K48M: 60 000 km/48 hónap utáni szerviz elvégzése a kézikönyv szerint. 33 000,00 Ft

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 60 000 km/48 hónap utáni szerviz elvégzése a kézikönyv szerint. | <input type="checkbox"/> --- Gépjármű megemelve --- |
| <input type="checkbox"/> --- Szervizkampány --- | <input type="checkbox"/> Motorolaj és olajszűrő cseréje. |
| <input type="checkbox"/> Függetlenül lévő visszahívási vagy szervizkampány ellenőrzése a járműnél. | <input type="checkbox"/> Manuális sebességváltó olajának vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> --- Jármű a munkaterületen --- | <input type="checkbox"/> Alváz- és karosszériacsavarok, valamint alváz- és karosszériaanyagok feszességének vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> KDS csatlakoztatása és az összes rendszer hibakódjainak és frissítéseinek ellenőrzése. | <input type="checkbox"/> Üzemanyag-vezetékek, tömlők és csatlakozások ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> Ajtózárszár-távírányító működésének ellenőrzése. | <input type="checkbox"/> Páracsővek és tanksapka vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> Összes belső világítás ellenőrzése, beleértve a műszerfali figyelmeztető lámpákat is. | <input type="checkbox"/> Üzemanyagtartály légszűrőjének vizsgálata (ha van). |
| <input type="checkbox"/> Légkondicionáló és fűtőrendszerek vizsgálata (ha vannak). | <input type="checkbox"/> Kormányszerkezet, rudazat és gumiharangok ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> Biztonsági övek vizsgálata. | <input type="checkbox"/> Tárcsaféketételek és féktárcsák vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> Zsanérok, zárbetétek, motorháztető-nyitó és ütköző kenése. | <input type="checkbox"/> Kézifék beállításának és működésének ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> Napfénytető: működés ellenőrzése, vezetősínek tisztítása és zsírzás jóváhagyott kenőzsírral (ha van). | <input type="checkbox"/> Fékvezetékek, tömlők és csatlakozások ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> Panoráma-napfénytető: sínmechanizmus tisztítása és kenése (ha van). | <input type="checkbox"/> Összes szivárgástípus ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> Szélvédő, ablaktörlők, fűvókák és az összes tükör vizsgálata. | <input type="checkbox"/> Első felfüggesztés és gömbcsuklók vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> Külső lámpák és kürt működésének ellenőrzése. | <input type="checkbox"/> Kardántengelyek vizsgálata, beleértve a homokkinetikus féltengelycsukló gumiharangjait is. |
| <input type="checkbox"/> Fényszóró-beállítás ellenőrzése és beállítása. | <input type="checkbox"/> Kopás vagy sérülések vizsgálata a kipufogórendszeren. |
| <input type="checkbox"/> Légkondicionáló légszűrőjének cseréje. | <input type="checkbox"/> --- Próbaút --- |
| <input type="checkbox"/> Elsősegélykészlet vizsgálata és a lejárat idő ellenőrzése. | <input type="checkbox"/> Manuális váltókar működésének vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> --- A motorháztető alatt --- | <input type="checkbox"/> Gáz-, fék- és kuplungpedálút ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> Légszűrő cseréje. | <input type="checkbox"/> Kézifék működésének ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> Szélvédőmosó folyadék szintjének vizsgálata. | <input type="checkbox"/> Jármű küldése próbaútra. |
| <input type="checkbox"/> Hűtőrendszer vizsgálata. | <input type="checkbox"/> Frissített szervizdokumentáció. |
| <input type="checkbox"/> Motorhűtő folyadék vizsgálata. | <input type="checkbox"/> Szervizjelző visszaállítás (ha van). |
| <input type="checkbox"/> Fék- és kuplungfolyadék cseréje. | <input type="checkbox"/> --- Abroncsállapot --- |
| <input type="checkbox"/> 12 V akkumulátor töltésének és állapotának ellenőrzése a Kia jóváhagyott elemzőjével (nyomtatvány szükséges). | <input type="checkbox"/> Abroncsprofil: BE___mm; JE___mm; JH___mm; BH___mm. |
| <input type="checkbox"/> Akkumulátor, kábelcsatlakozók és rögzítések állapotának ellenőrzése. | <input type="checkbox"/> Abroncsnyomás: BE___bar; JE___bar; JH___bar; BH___bar. |
| <input type="checkbox"/> Légkondicionáló rendszer ellenőrzése a kompresszorral együtt és ürítőcső tisztítása (ha van). | <input type="checkbox"/> Pótkerék___mm + 0.5 bar megfelelő. |
| <input type="checkbox"/> Töltőlevegő-hűtő, be- és kimentő tömlők és levegőszívócsövek vizsgálata. | <input type="checkbox"/> Defektjavító készlet vizsgálata és a lejárat ellenőrzése (ha van). |
| <input type="checkbox"/> Motortér tömlőinek és csöveinek ellenőrzése. | |

Alkatrészek

Menny.

Összesen

Egyebek

Menny.

Összesen

2151323001 - DICHRING	1.00	357,00 Ft	BF - Fékfolyadék	1.00	5 307,00 Ft
OELABLASSSCHRAUBE					
2630035505 - FILTER ASSY-ENGINE	1.00	2 969,00 Ft	SS - Szerelési segédanyagok	1.00	412,04 Ft
OIL			MO42 - Motorolaj (CASTROL	4.20	20 055,00 Ft
28113F2000 - LEVEGSZR	1.00	7 696,00 Ft	MAGNATEC 5W-30, C3-C4-DPF),		
97133F2000 - LEVEGSZR	1.00	9 580,00 Ft	E4-EDGPOE		
	Összesen	20 602,00 Ft		Összesen	25 774,04 Ft

Munkaóra	33 000,00 Ft
Alkatrészek	20 602,00 Ft
Egyebek	25 774,04 Ft
Egyéb	0,00 Ft
Kedvezmény	-0,00 Ft
Teljes összeg áfa nélkül	79 376,04 Ft
Adó	21 431,53 Ft
Kerekítés	0,43 Ft
Teljes összeg áfával	100 808,00 Ft