

Autentál Kft

Györi út 37

Tatabánya 2800

Telefonszám

+3634511919

E-mail

tari.laszlo@autentik.hu

Kapcsolattartó neve

Tari László

Adószám

**Szervizárjánylat**

Árajánlat száma	388769/2023	Dátum	2023. 06. 01.
Szerelő		Érvényesség	2023. 07. 02.
Szerviztanácsadó			

Ügyféladatak

Cég neve

Ügyfél neve

Telefonszám

Jármű-információk

Rendszám

Járműazonosító szám U5YPH814AML931913

Jármű

Sportage 5 Door Wagon 1.6Lt DOHC GDI 2WD
6 Speed Manual**• S30K24M: 30 000 km/24 hónap utáni szerviz elvégzése a kézikönyv szerint.****28 600,00 Ft**

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 30 000 km/24 hónap utáni szerviz elvégzése a kézikönyv szerint. | <input type="checkbox"/> | Motorér tömlőinek és csöveinek ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> | --- Szervizkampány --- | <input type="checkbox"/> | --- Gépjármű megemelve --- |
| <input type="checkbox"/> | Függőben lévő visszahívási vagy szervizkampány ellenőrzése a járműnél. | <input type="checkbox"/> | Motorolaj és olajszűrő cseréje. |
| <input type="checkbox"/> | --- Jármű a munkaterületen --- | <input type="checkbox"/> | Alváz- és karosszériacsavarok, valamint alváz- és karosszériaanyagok feszességének vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> | KDS csatlakoztatása és az összes rendszer hibakódjainak és frissítéseinek ellenőrzése. | <input type="checkbox"/> | Kormány szerkezet, rudazat és gumiharangok ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> | Ajtózár-távírányító működésének ellenőrzése. | <input type="checkbox"/> | Tárcsaféketbetétek és féktárcsák vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> | Összes belső világítás ellenőrzése, beleértve a műszerfali figyelmeztető lámpákat is. | <input type="checkbox"/> | Fékvezetékek, tömlők és csatlakozások ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> | Légkondicionáló és fűtőrendszerek vizsgálata (ha vannak). | <input type="checkbox"/> | Kézifék beállításának és működésének ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> | Biztonsági övek vizsgálata. | <input type="checkbox"/> | Korrózió, sérülések és rozsdásodás vizsgálata a járműalvázon. |
| <input type="checkbox"/> | Zsanérok, zárbetétek, motorháztető-nyitó és ütköző kenése. | <input type="checkbox"/> | Folyadékiszívárgások ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> | Napfénytető: működés ellenőrzése, vezetősínek tisztítása és zsírzás jóváhagyott kenőzsírral (ha van). | <input type="checkbox"/> | Első felfüggesztés és gömbcsuklók vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> | Panoráma-napfénytető: sínmechanizmus tisztítása és kenése (ha van). | <input type="checkbox"/> | Kardántengelyek vizsgálata, beleértve a homokkinetikus féltengelycsukló gumiharangjait is. |
| <input type="checkbox"/> | Szélvédő, ablaktörlők, fűvókák és az összes tükör vizsgálata. | <input type="checkbox"/> | Kopás vagy sérülések vizsgálata a kipufogórendszeren. |
| <input type="checkbox"/> | Külső lámpák és kürt működésének ellenőrzése. | <input type="checkbox"/> | --- Próbaút --- |
| <input type="checkbox"/> | Fényszóró-beállítás ellenőrzése és beállítása. | <input type="checkbox"/> | Manuális váltókar működésének vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> | Légkondicionáló légszűrőjének cseréje. | <input type="checkbox"/> | Gáz-, fék- és kuplungpedálút ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> | Elsősegélykészlet vizsgálata és a lejárat idő ellenőrzése. | <input type="checkbox"/> | Kézifék működésének ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> | --- A motorháztető alatt --- | <input type="checkbox"/> | Jármű küldése próbaútra. |
| <input type="checkbox"/> | Légszűrő ellenőrzése. | <input type="checkbox"/> | Frissített szervizdokumentáció. |
| <input type="checkbox"/> | Szélvédőmosó folyadék szintjének vizsgálata. | <input type="checkbox"/> | Szervizjelző visszaállítása (ha van). |
| <input type="checkbox"/> | Fék- és kuplungfolyadék cseréje. | <input type="checkbox"/> | --- Abroncsállapot --- |
| <input type="checkbox"/> | 12 V akkumulátor töltésének és állapotának ellenőrzése a Kia jóváhagyott elemzőjével (nyomtatvány szükséges). | <input type="checkbox"/> | Abroncsnyomás: BE___bar; JE___bar; JH___bar; BH___bar. |
| <input type="checkbox"/> | Akkumulátor, kábelcsatlakozók és rögzítések állapotának ellenőrzése. | <input type="checkbox"/> | Abroncsprofil: BE___mm; JE___mm; JH___mm; BH___mm. |
| <input type="checkbox"/> | Légkondicionáló rendszer és kompresszor ellenőrzése (ha van). | <input type="checkbox"/> | Pótkerék___mm + 0.5 bar megfelelő. |
| <input type="checkbox"/> | Hajtószíj vizsgálata. | <input type="checkbox"/> | Defektjavító készlet vizsgálata és a lejárat ellenőrzése (ha van). |

Alkatrészek	Menny.	Összesen	Egyebek	Menny.	Összesen
2151323001 - DICHTRING OELABLASSSCHRAUBE	1.00	357,00 Ft	BF - Fékfolyadék	1.00	5 307,00 Ft
2630035531 - MOTOROLAJSZR	1.00	4 624,00 Ft	SS - Szerelési segédanyagok	1.00	314,30 Ft
97133F2100 - LEVEGSZR	1.00	10 734,00 Ft	EB-EDGPOE - MO54 (EB-EDGPOE) Motorolaj (ACEA A5) CASTROL	3.60	20 232,00 Ft

EDGE PROF. LONGLIFE III 5W-30
E4-EDGPLL3

Összesen 15 715,00 Ft

Összesen 25 853,30 Ft

Munkaóra	28 600,00 Ft
Alkatrészek	15 715,00 Ft
Egyebek	25 853,30 Ft
Egyéb	<u>0,00 Ft</u>
Kedvezmény	<u>0,00 Ft</u>
Teljes összeg áfa nélkül	70 168,30 Ft
Adó	18 945,44 Ft
Kerekítés	<u>0,26 Ft</u>
Teljes összeg áfával	89 114,00 Ft