

Autentál Kft

Györi út 37

Tatabánya 2800

Telefonszám

+3634511919

E-mail

tari.laszlo@autentik.hu

Kapcsolattartó neve

Tari László

Adószám



Szervizárjánylat

Árajánlat száma	388770/2023	Dátum	2023. 06. 01.
Szerelő		Érvényesség	2023. 07. 02.
Szerviztanácsadó			

Ügyféladatak

Cég neve

Ügyfél neve

Telefonszám

Jármű-információk

Rendszám

Járműazonosító szám U5YPH814AML931913

Jármű Sportage 5 Door Wagon 1.6Lt DOHC GDI 2WD
6 Speed Manual

• S60K48M: 60 000 km/48 hónap utáni szerviz elvégzése a kézikönyv szerint. 35 200,00 Ft

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 60 000 km/48 hónap utáni szerviz elvégzése a kézikönyv szerint. | <input type="checkbox"/> Motorolaj és olajszűrő cseréje. |
| <input type="checkbox"/> --- Szervizkampány --- | <input type="checkbox"/> Manuális sebességváltó olajának vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> Függetlenül lévő visszahívási vagy szervizkampány ellenőrzése a járműnél. | <input type="checkbox"/> Alváz- és karosszériacsavarok, valamint alváz- és karosszériaanyagok feszességének vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> --- Jármű a munkaterületen --- | <input type="checkbox"/> Üzemanyag-vezetékek, tömlők és csatlakozások ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> KDS csatlakoztatása és az összes rendszer hibakódjainak és frissítéseinek ellenőrzése. | <input type="checkbox"/> Páracsovek és tanksapka vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> Ajtózártávírányító működésének ellenőrzése. | <input type="checkbox"/> Üzemanyagtartály légszűrőjének vizsgálata (ha van). |
| <input type="checkbox"/> Összes belső világítás ellenőrzése, beleértve a műszerfali figyelmeztető lámpákat is. | <input type="checkbox"/> Kormányszerkezet, rudazat és gumiharangok ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> Légkondicionáló és fűtőrendszerek vizsgálata (ha vannak). | <input type="checkbox"/> Tárcsaféketételek és féktárcsák vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> Biztonsági övek vizsgálata. | <input type="checkbox"/> Fékvezetékek, tömlők és csatlakozások ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> Zsanérok, zárbetétek, motorháztető-nyitó és ütköző kenése. | <input type="checkbox"/> Kézifék beállításának és működésének ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> Napfénytető: működés ellenőrzése, vezetősínek tisztítása és zsírzás jóváhagyott kenőzsírral (ha van). | <input type="checkbox"/> Korrózió, sérülések és rozsdásodás vizsgálata a járműalvázon. |
| <input type="checkbox"/> Panoráma-napfénytető: sínmechanizmus tisztítása és kenése (ha van). | <input type="checkbox"/> Folyadékszivárgások ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> Szélvédő, ablaktörlők, fűvókák és az összes tükör vizsgálata. | <input type="checkbox"/> Első felfüggesztés és gömbcsuklók vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> Külső lámpák és kürt működésének ellenőrzése. | <input type="checkbox"/> Kardántengelyek vizsgálata, beleértve a homokinikus féltengelycsukló gumiharangjait is. |
| <input type="checkbox"/> Fényszóró-beállítás ellenőrzése és beállítása. | <input type="checkbox"/> Kopás vagy sérülések vizsgálata a kipufogórendszeren. |
| <input type="checkbox"/> Légkondicionáló légszűrőjének cseréje. | <input type="checkbox"/> --- Próbaút --- |
| <input type="checkbox"/> Elsősegélykészlet vizsgálata és a lejárat idő ellenőrzése. | <input type="checkbox"/> Manuális váltókar működésének vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> --- A motorháztető alatt --- | <input type="checkbox"/> Gáz-, fék- és kuplungpedálút ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> Légszűrő cseréje. | <input type="checkbox"/> Kézifék működésének ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> Szélvédőmosó folyadék szintjének vizsgálata. | <input type="checkbox"/> Jármű küldése próbaútra. |
| <input type="checkbox"/> Hűtőrendszer vizsgálata. | <input type="checkbox"/> Frissített szervizdokumentáció. |
| <input type="checkbox"/> Fék- és kuplungfolyadék cseréje. | <input type="checkbox"/> Szervizjelző visszaállítása (ha van). |
| <input type="checkbox"/> 12 V akkumulátor töltésének és állapotának ellenőrzése a Kia jóváhagyott elemzőjével (nyomtatvány szükséges). | <input type="checkbox"/> --- Abroncsállapot --- |
| <input type="checkbox"/> Akkumulátor, kábelcsatlakozók és rögzítések állapotának ellenőrzése. | <input type="checkbox"/> Abroncsnyomás: BE___bar; JE___bar; JH___bar; BH___bar. |
| <input type="checkbox"/> Légkondicionáló rendszer és kompresszor ellenőrzése (ha van). | <input type="checkbox"/> Abroncsprofil: BE___mm; JE___mm; JH___mm; BH___mm. |
| <input type="checkbox"/> Hajtósíj vizsgálata. | <input type="checkbox"/> Pótkerék___mm + 0.5 bar megfelelő. |
| <input type="checkbox"/> Motortér tömlőinek és csöveinek ellenőrzése. | <input type="checkbox"/> Defektjavító készlet vizsgálata és a lejárat ellenőrzése (ha van). |
| <input type="checkbox"/> --- Gépjármű megemelve --- | |

Alkatrészek	Menny.	Összesen	Egyebek	Menny.	Összesen
2151323001 - DICHTRING	1.00	357,00 Ft	BF - Fékfolyadék	1.00	5 307,00 Ft

OELABLASSSCHRAUBE			SS - Szerelési segédanyagok	1.00	473,26 Ft
2630035531 - MOTOROLAJSZR	1.00	4 624,00 Ft	EB-EDGPOE - MO54 (EB-EDGPOE)	3.60	20 232,00 Ft
28113D3300 - LEVEGSZR	1.00	7 948,00 Ft	Motorolaj (ACEA A5) CASTROL EDGE		
97133F2100 - LEVEGSZR	1.00	10 734,00 Ft	PROF. LONGLIFE III 5W-30 E4-EDGPLL3		
	Összesen	23 663,00 Ft		Összesen	26 012,26 Ft

Munkaóra	35 200,00 Ft
Alkatrészek	23 663,00 Ft
Egyebek	26 012,26 Ft
Egyéb	0,00 Ft
Kedvezmény	0,00 Ft
Teljes összeg áfa nélkül	84 875,26 Ft
Adó	22 916,32 Ft
Kerekítés	0,42 Ft
Teljes összeg áfával	107 792,00 Ft