

## Autentál Kft

Györi út 37

Tatabánya 2800

Telefonszám

+3634511919

E-mail

tari.laszlo@autentik.hu

Kapcsolattartó neve

Tari László

Adószám



### Szervizárjánylat

Árajánlat száma	389416/2025	Dátum	2025. 03. 07.
Szerelő		Érvényesség	2025. 04. 07.
Szerviztanácsadó			

### Ügyfeladatok

Cég neve

Ügyfél neve

Telefonszám

### Jármű-információk

Rendszám

Alvázsám

Jármű

U5YH1511ALL095459

Ceed Turbo 5 Door Hatchback 1.0Lt 3 Cyl  
TCI/GDI 6 Speed Manual

### • S60K48M: 60 000 km/48 hónap utáni szerviz elvégzése a kézikönyv szerint.

39 930,00 Ft

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 60 000 km/48 hónap utáni szerviz elvégzése a kézikönyv szerint.   | <input type="checkbox"/> --- Gépjármű megemelve ---   |
| <input type="checkbox"/> --- Szervizkampány ---  | <input type="checkbox"/> Motorolaj és olajszűrő cseréje.  |
| <input type="checkbox"/> Függetlenül lévő visszahívási vagy szervizkampány ellenőrzése a járműnél.                                     | <input type="checkbox"/> Manuális sebességváltó olajának vizsgálata.  |
| <input type="checkbox"/> --- Jármű a munkaterületen ---  | <input type="checkbox"/> Alváz- és karosszériacsavarok, valamint alváz- és karosszériaanyagok feszességének vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> KDS csatlakoztatása és az összes rendszer hibakódjainak és frissítéseinek ellenőrzése.                        | <input type="checkbox"/> Üzemanyag-vezetékek, tömlők és csatlakozások ellenőrzése.                                      |
| <input type="checkbox"/> Ajtózárszár-távírányító működésének ellenőrzése.  | <input type="checkbox"/> Páracsővek és tanksapka vizsgálata.  |
| <input type="checkbox"/> Összes belső világítás ellenőrzése, beleértve a műszerfal figyelmeztető lámpákat is.                          | <input type="checkbox"/> Üzemanyagtartály légszűrőjének vizsgálata (ha van).  |
| <input type="checkbox"/> Légkondicionáló és fűtőrendszerek vizsgálata (ha vannak).   | <input type="checkbox"/> Kormány szerkezet, rudazat és gumiharangok ellenőrzése.  |
| <input type="checkbox"/> Biztonsági övek vizsgálata.   | <input type="checkbox"/> Tárcsaféketételek és féktárcsák vizsgálata.  |
| <input type="checkbox"/> Zsanérok, zárbetétek, motorháztető-nyitó és ütköző kenése.  | <input type="checkbox"/> Kézifék beállításának és működésének ellenőrzése.  |
| <input type="checkbox"/> Napfénytető: működés ellenőrzése, vezetősínek tisztítása és zsírzás jóváhagyott kenőzsírral (ha van).         | <input type="checkbox"/> Fékvezetékek, tömlők és csatlakozások ellenőrzése.   |
| <input type="checkbox"/> Panoráma-napfénytető: sínmechanizmus tisztítása és kenése (ha van).   | <input type="checkbox"/> Összes szivárgástípus ellenőrzése.   |
| <input type="checkbox"/> Szélvédő, ablaktörlők, fűvókák és az összes tükör vizsgálata.   | <input type="checkbox"/> Első felfüggesztés és gömbcsuklók vizsgálata.  |
| <input type="checkbox"/> Külső lámpák és kürt működésének ellenőrzése.   | <input type="checkbox"/> Kardántengelyek vizsgálata, beleértve a homokkinetikus féltengelycsukló gumiharangjait is.     |
| <input type="checkbox"/> Fényszóró-beállítás ellenőrzése és beállítása.  | <input type="checkbox"/> Kopás vagy sérülések vizsgálata a kipufogórendszeren.  |
| <input type="checkbox"/> Légkondicionáló légszűrőjének cseréje.  | <input type="checkbox"/> --- Próbaút ---  |
| <input type="checkbox"/> Elsősegélykészlet vizsgálata és a lejárat idő ellenőrzése.  | <input type="checkbox"/> Manuális váltókar működésének vizsgálata.  |
| <input type="checkbox"/> --- A motorháztető alatt ---  | <input type="checkbox"/> Gáz-, fék- és kuplungpedálút ellenőrzése.  |
| <input type="checkbox"/> Légszűrő cseréje.   | <input type="checkbox"/> Kézifék működésének ellenőrzése.   |
| <input type="checkbox"/> Szélvédőmosó folyadék szintjének vizsgálata.  | <input type="checkbox"/> Jármű küldése próbaútra.   |
| <input type="checkbox"/> Hűtőrendszer vizsgálata.  | <input type="checkbox"/> Frissített szervizdokumentáció.  |
| <input type="checkbox"/> Motorhűtő folyadék vizsgálata.  | <input type="checkbox"/> Szervizjelző visszaállítása (ha van).  |
| <input type="checkbox"/> Fék- és kuplungfolyadék cseréje.  | <input type="checkbox"/> --- Abroncsállapot ---   |
| <input type="checkbox"/> 12 V akkumulátor töltésének és állapotának ellenőrzése a Kia jóváhagyott elemzőjével (nyomtatvány szükséges). | <input type="checkbox"/> Abroncsprofil: BE___mm; JE___mm; JH___mm; BH___mm.   |
| <input type="checkbox"/> Akkumulátor, kábelcsatlakozók és rögzítések állapotának ellenőrzése.  | <input type="checkbox"/> Abroncsnyomás: BE___bar; JE___bar; JH___bar; BH___bar.   |
| <input type="checkbox"/> Légkondicionáló rendszer ellenőrzése a kompresszorral együtt és ürítőcső tisztítása (ha van).                 | <input type="checkbox"/> Pótkerék___mm + 0.5 bar megfelelő.   |
| <input type="checkbox"/> Töltőlevegő-hűtő, be- és kimentő tömlők és levegőszívócsövek vizsgálata.                                      | <input type="checkbox"/> Defektjavító készlet vizsgálata és a lejárat ellenőrzése (ha van).                             |
| <input type="checkbox"/> Motortér tömlőinek és csöveinek ellenőrzése.  |   |

Alkatrészek

Menny.

Összesen

Egyebek

Menny.

Összesen

2151323001 - OLAJLEERESZT- CSAVAR TÖMÍTÉS	1.00	468,63 Ft	BF - Fékfolyadék	1.00	5 307,00 Ft
2630002503 - MOTOROLAJSZR	1.00	4 130,04 Ft	SS - Szerelési segédanyagok	1.00	854,83 Ft
28113F2000 - LEVEGSZR	1.00	10 318,00 Ft		<b>Összesen</b>	<b>6 161,83 Ft</b>
97133F2000 - UTASTÉR LEVEGSZR	1.00	10 635,00 Ft			
MO42 - Motorolaj (CASTROL MAGNATEC 5W-30, C3-C4-DPF), E4-EDGPOE	3.60	17 190,00 Ft			
	<b>Összesen</b>	<b>42 741,67 Ft</b>			

---

<b>Munkaóra</b>	<b>39 930,00 Ft</b>
<b>Alkatrészek</b>	<b>42 741,67 Ft</b>
<b>Egyebek</b>	<b>6 161,83 Ft</b>
<b>Egyéb</b>	<b>0,00 Ft</b>
<b>Kedvezmény</b>	<b>0,00 Ft</b>
<b>Teljes összeg áfa nélkül</b>	<b>88 833,50 Ft</b>
<b>Adó</b>	<b>23 985,04 Ft</b>
<b>Kerekítés</b>	<b>0,46 Ft</b>
<b>Teljes összeg áfával</b>	<b>112 819,00 Ft</b>