

**Autentál Kft**

Györi út 37

Tatabánya 2800

Telefonszám

+3634511919

E-mail

tari.laszlo@autentik.hu

Kapcsolattartó neve

Tari László

Adószám

**Szervizárjánlat**

Árajánlat száma	389410/2025	Dátum	2025. 03. 07.
Szerelő		Érvényesség	2025. 04. 07.
Szerviztanácsadó			

**Ügyfeladatok**

Cég neve

Ügyfél neve

Telefonszám

**Jármű-információk**

Rendszám

Alvázsám

Jármű

U5YH2515APL183600

Ceed Turbo 5 Door Hatchback 1.5Lt DOHC  
TCI/GDI 6 Speed Manual**• S15K12M: 15 000 km/12 hónap utáni szerviz elvégzése a kézikönyv szerint. 18 634,00 Ft**

- |                          |  |                          |   |
|--------------------------|--|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 15 000 km/12 hónap utáni szerviz elvégzése a kézikönyv szerint.  | <input type="checkbox"/> | --- Gépjármű megemelve ---  |
| <input type="checkbox"/> | --- Szervizkampány ---   | <input type="checkbox"/> | Motorolaj és olajsűrű cseréje.                                      |
| <input type="checkbox"/> | Függőben lévő visszahívási vagy szervizkampány ellenőrzése a járműnél.                                       | <input type="checkbox"/> | --- Próbaút ---   |
| <input type="checkbox"/> | --- Jármű a munkaterületen ---   | <input type="checkbox"/> | Frissített szervizdokumentáció.                                     |
| <input type="checkbox"/> | KDS csatlakoztatása és az összes rendszer hibakódjainak és frissítéseinek ellenőrzése.                       | <input type="checkbox"/> | Szervizjelző visszaállítása (ha van).                               |
| <input type="checkbox"/> | Fedélzeti tüzelőanyag- és/vagy energiateljesítmény-ellenőrző eszközről (OBD) történő adatbegyűjtés elvégzése | <input type="checkbox"/> | --- Abroncsállapot ---  |
| <input type="checkbox"/> | Napfénytető: működés ellenőrzése, vezetősínek tisztítása és zsírás jóváhagyott kenőzsírral (ha van).         | <input type="checkbox"/> | Abroncsprofil: BE___mm; JE___mm; JH___mm; BH___mm.                  |
| <input type="checkbox"/> | Panoráma-napfénytető: sínmechanizmus tisztítása és kenése (ha van).  | <input type="checkbox"/> | Abroncsnyomás: BE___bar; JE___bar; JH___bar; BH___bar.              |
| <input type="checkbox"/> | --- A motorháztető alatt ---   | <input type="checkbox"/> | Pótkerék___mm + 0.5 bar megfelelő.                                  |
| <input type="checkbox"/> | Fék- és kuplungfolyadék vizsgálata.  | <input type="checkbox"/> | Defektjavító készlet vizsgálata és a lejárati ellenőrzése (ha van). |
| <input type="checkbox"/> | Töltőlevegő-hűtő, be- és kimentő tömlők és levegőszívócsövek vizsgálata.                                     |                          |   |

Alkatrészek	Menny.	Összesen	Egyebek	Menny.	Összesen
2151323001 - OLAJLEERESZT- CSAVAR TÖMÍTÉS	1.00	468,63 Ft	SS - Szerelési segédanyagok	1.00	622,54 Ft
2630035505 - MOTOROLAJSZR	1.00	4 227,83 Ft	<b>Összesen</b>		<b>622,54 Ft</b>
MO194 - Engine Oil (API SN PLUS 0W-20)- TTL229167	4.20	26 430,60 Ft			
<b>Összesen</b>		<b>31 127,06 Ft</b>			

Munkaóra	18 634,00 Ft
Alkatrészek	31 127,06 Ft
Egyebek	622,54 Ft
Egyéb	0,00 Ft
Kedvezmény	0,00 Ft
<b>Teljes összeg áfa nélkül</b>	<b>50 383,60 Ft</b>
Adó	13 603,57 Ft
Kerekítés	-0,17 Ft
<b>Teljes összeg áfával</b>	<b>63 987,00 Ft</b>