

Autentál Kft

Györi út 37

Tatabánya 2800

Telefonszám

+3634511919

E-mail

tari.laszlo@autentik.hu

Kapcsolattartó neve

Tari László

Adószám



Szervizárjánylat

Árajánlat száma	389411/2025	Dátum	2025. 03. 07.
Szerelő		Érvényesség	2025. 04. 07.
Szerviztanácsadó			

Ügyféladatok

Cég neve

Ügyfél neve

Telefonszám

Jármű-információk

Rendszám

Alvázsám

Jármű

U5YH2515APL183600

Ceed Turbo 5 Door Hatchback 1.5Lt DOHC

TCI/GDI 6 Speed Manual

• S30K24M: 30 000 km/24 hónap utáni szerviz elvégzése a kézikönyv szerint. 45 254,00 Ft

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 30 000 km/24 hónap utáni szerviz elvégzése a kézikönyv szerint. | <input type="checkbox"/> Töltőlevegő-hűtő, be- és kimentő tömlők és levegőszívócsövek vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> --- Szervizkampány --- | <input type="checkbox"/> Motortér tömlőinek és csöveinek ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> Függetlenül lévő visszahívási vagy szervizkampány ellenőrzése a járműnél. | <input type="checkbox"/> --- Gépjármű megemelve --- |
| <input type="checkbox"/> --- Jármű a munkaterületen --- | <input type="checkbox"/> Motorolaj és olajsűrű cseréje. |
| <input type="checkbox"/> KDS csatlakoztatása és az összes rendszer hibakódjainak és frissítéseinek ellenőrzése. | <input type="checkbox"/> Alváz- és karosszériacsavarok, valamint alváz- és karosszériaanyák feszességének vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> Fedélzeti tüzelőanyag- és/vagy energiafelhasználás-ellenőrző eszközökből (OBFDM) történő adatbegyűjtés elvégzése | <input type="checkbox"/> Kormányszerkezet, rudazat és gumiharangok ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> Ajtózár-távírányító működésének ellenőrzése. | <input type="checkbox"/> Tárcsaféketételek és féktárcsák vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> Összes belső világítás ellenőrzése, beleértve a műszerfali figyelmeztető lámpákat is. | <input type="checkbox"/> Kézifék beállításának és működésének ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> Légkondicionáló és fűtőrendszerek vizsgálata (ha vannak). | <input type="checkbox"/> Fékvezetékek, tömlők és csatlakozások ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> Biztonsági övek vizsgálata. | <input type="checkbox"/> Folyadékszívargások ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> Zsanérok, zárbetétek, motorháztető-nyitó és ütköző kenése. | <input type="checkbox"/> Első és hátsó felfüggesztés-alkatrészek vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> Napfénytető: működés ellenőrzése, vezetősínek tisztítása és zsírzás jóváhagyott kenőzsírral (ha van). | <input type="checkbox"/> Gömbcsuklók és porvédők vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> Panoráma-napfénytető: sínmechanizmus tisztítása és kenése (ha van). | <input type="checkbox"/> Kardántengelyek vizsgálata, beleértve a homokinetikus féltengelycsukló gumiharangjait is. |
| <input type="checkbox"/> Szélvédő, ablaktörlők, fűvókák és az összes tükör vizsgálata. | <input type="checkbox"/> Kopás vagy sérülések vizsgálata a kipufogórendszeren. |
| <input type="checkbox"/> Külső lámpák és kürt működésének ellenőrzése. | <input type="checkbox"/> --- Próbaút --- |
| <input type="checkbox"/> Fényszóró-beállítás ellenőrzése és beállítása. | <input type="checkbox"/> Manuális váltókar működésének vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> Légkondicionáló légsűrűjének cseréje. | <input type="checkbox"/> Gáz-, fék- és kuplungpedálút ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> Elsősegélykészlet vizsgálata és a lejárat idő ellenőrzése. | <input type="checkbox"/> Kézifék működésének ellenőrzése. |
| <input type="checkbox"/> Karosszéria-átvizsgálás elvégzése. | <input type="checkbox"/> Jármű küldése próbaútra. |
| <input type="checkbox"/> --- A motorháztető alatt --- | <input type="checkbox"/> Frissített szervizdokumentáció. |
| <input type="checkbox"/> Légsűrű ellenőrzése. | <input type="checkbox"/> Szervizjelző visszaállítása (ha van). |
| <input type="checkbox"/> Szélvédőmosó folyadék szintjének vizsgálata. | <input type="checkbox"/> --- Abroncsállapot --- |
| <input type="checkbox"/> Hűtőrendszer vizsgálata. | <input type="checkbox"/> Abroncsprofil: BE___mm; JE___mm; JH___mm; BH___mm. |
| <input type="checkbox"/> Motorhűtő folyadék vizsgálata. | <input type="checkbox"/> Abroncsnyomás: BE___bar; JE___bar; JH___bar; BH___bar. |
| <input type="checkbox"/> Fék- és kuplungfolyadék cseréje. | <input type="checkbox"/> Abroncsok forgatása. |
| <input type="checkbox"/> 12 V akkumulátor töltésének és állapotának ellenőrzése a Kia jóváhagyott elemzőjével (nyomtatvány szükséges). | <input type="checkbox"/> Pótkerék___mm + 0.5 bar megfelelő. |
| <input type="checkbox"/> Akkumulátor, kábelcsatlakozók és rögzítések állapotának ellenőrzése. | <input type="checkbox"/> Defektjavító készlet vizsgálata és a lejárat ellenőrzése (ha van). |
| <input type="checkbox"/> Légkondicionáló rendszer ellenőrzése a kompresszorral együtt és ürítőcső tisztítása (ha van). | |

Alkatrészek	Menny.	Összesen	Egyebek	Menny.	Összesen
2151323001 - OLAJLEERESZT-	1.00	468,63 Ft	BF - Fékfolyadék	1.00	5 307,00 Ft

CSAVAR TÖMÍTÉS			SS - Szerelési segédanyagok	1.00	835,24 Ft
2630035505 - MOTOROLAJSZR	1.00	4 227,83 Ft		Összesen	6 142,24 Ft
97133F2000 - UTASTÉR LEVEGSZR	1.00	10 635,00 Ft			
MO194 - Engine Oil (API SN PLUS 0W-20)- TTL229167	4.20	26 430,60 Ft			
	Összesen	41 762,06 Ft			

	Munkaóra	45 254,00 Ft
	Alkatrészek	41 762,06 Ft
	Egyebek	6 142,24 Ft
	Egyéb	0,00 Ft
	Kedvezmény	0,00 Ft
	Teljes összeg áfa nélkül	93 158,30 Ft
	Adó	25 152,73 Ft
	Kerekítés	-0,03 Ft
	Teljes összeg áfával	118 311,00 Ft