

## Autentál Kft

Györi út 37

Tatabánya 2800

Telefonszám

+3634511919

E-mail

tari.laszlo@autentik.hu

Kapcsolattartó neve

Tari László

Adószám



### Szervizárjánylat

Árajánylat száma	389418/2025	Dátum	2025. 03. 07.
Szerelő		Érvényesség	2025. 04. 07.
Szerviztanácsadó			

### Ügyféladatok

Cég neve

Ügyfél neve

Telefonszám

### Jármű-információk

Rendszám

Alvászám

Jármű

U5YPU81BGSL314262

Sportage 5 Door Wagon 1.6Lt DOHC TCI/GDI  
2WD 7 Speed DCT

### • S30K24M: 30 000 km/24 hónap utáni szerviz elvégzése a kézikönyv szerint. 47 916,00 Ft

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 30 000 km/24 hónap utáni szerviz elvégzése a kézikönyv szerint.  | <input type="checkbox"/> Motortér tömlőinek és csöveinek ellenőrzése.   |
| <input type="checkbox"/> --- Szervizkampány ---   | <input type="checkbox"/> --- Gépjármű megemelve ---   |
| <input type="checkbox"/> Függetlenül lévő visszahívási vagy szervizkampány ellenőrzése a járműnél.                                      | <input type="checkbox"/> Motorolaj és olajszűrő cseréje.  |
| <input type="checkbox"/> --- Jármű a munkaterületen ---   | <input type="checkbox"/> Alváz- és karosszériacsavarok, valamint alváz- és karosszériaanyák feszességének vizsgálata. |
| <input type="checkbox"/> KDS csatlakoztatása és az összes rendszer hibakódjainak és frissítéseinek ellenőrzése.                         | <input type="checkbox"/> Kormányszerkezet, rudazat és gumiharangok ellenőrzése.                                       |
| <input type="checkbox"/> Fedélzeti tüzelőanyag- és/vagy energjafelhasználás-ellenőrző eszközből (OBFCM) történő adatbegyűjtés elvégzése | <input type="checkbox"/> Tárccsaféketétek és féktárcsák vizsgálata.   |
| <input type="checkbox"/> Ajtózárr-távírányító működésének ellenőrzése.  | <input type="checkbox"/> Kézifék beállításának és működésének ellenőrzése.  |
| <input type="checkbox"/> Összes belső világítás ellenőrzése, beleértve a műszerfali figyelmeztető lámpákat is.                          | <input type="checkbox"/> Fékvezetékek, tömlők és csatlakozások ellenőrzése.   |
| <input type="checkbox"/> Légkondicionáló és fűtőrendszerek vizsgálata (ha vannak).  | <input type="checkbox"/> Folyadékszívárgások ellenőrzése.   |
| <input type="checkbox"/> Biztonsági övek vizsgálata.  | <input type="checkbox"/> Első és hátsó felfüggesztés-alkatrészek vizsgálata.  |
| <input type="checkbox"/> Zsanérok, zárbetétek, motorháztető-nyitó és ütköző kenése.   | <input type="checkbox"/> Gömbcsuklók és porvédők vizsgálata.  |
| <input type="checkbox"/> Napfénytető: működés ellenőrzése, vezetősínek tisztítása és zsírzás jóváhagyott kenőzsírral (ha van).          | <input type="checkbox"/> Kardántengelyek vizsgálata, beleértve a homokkinetikus féltengelycsukló gumiharangjait is.   |
| <input type="checkbox"/> Panoráma-napfénytető: sínmechanizmus tisztítása és kenése (ha van).  | <input type="checkbox"/> Kopás vagy sérülések vizsgálata a kipufogórendszeren.  |
| <input type="checkbox"/> Szélvédő, ablaktörlők, fűvókák és az összes tükör vizsgálata.  | <input type="checkbox"/> --- Próbaút ---  |
| <input type="checkbox"/> Külső lámpák és kürt működésének ellenőrzése.  | <input type="checkbox"/> Váltókar működésének ellenőrzése.  |
| <input type="checkbox"/> Fényszóró-beállítás ellenőrzése és beállítása.   | <input type="checkbox"/> Gáz- és fékpedálút ellenőrzése.  |
| <input type="checkbox"/> Légkondicionáló légszűrőjének cseréje.   | <input type="checkbox"/> Kézifék működésének ellenőrzése.   |
| <input type="checkbox"/> Elsősegélykészlet vizsgálata és a lejárat idő ellenőrzése.   | <input type="checkbox"/> Jármű küldése próbaútra.   |
| <input type="checkbox"/> Karosszéria-átvizsgálás elvégzése.   | <input type="checkbox"/> Frissített szervizdokumentáció.  |
| <input type="checkbox"/> --- A motorháztető alatt ---   | <input type="checkbox"/> Szervizjelző visszaállítása (ha van).  |
| <input type="checkbox"/> Légszűrő ellenőrzése.  | <input type="checkbox"/> --- Abroncsállapot ---   |
| <input type="checkbox"/> Szélvédőmosó folyadék szintjének vizsgálata.   | <input type="checkbox"/> Abroncsprofil: BE___mm; JE___mm; JH___mm; BH___mm.   |
| <input type="checkbox"/> Fékfolyadék cseréje.   | <input type="checkbox"/> Abroncsnyomás: BE___bar; JE___bar; JH___bar; BH___bar.                                       |
| <input type="checkbox"/> 12 V akkumulátor töltésének és állapotának ellenőrzése a Kia jóváhagyott elemzőjével (nyomtatvány szükséges).  | <input type="checkbox"/> Abroncsok forgatása.   |
| <input type="checkbox"/> Akkumulátor, kábelcsatlakozók és rögzítések állapotának ellenőrzése.   | <input type="checkbox"/> Pótkerék___mm + 0.5 bar megfelelő.   |
| <input type="checkbox"/> Légkondicionáló rendszer ellenőrzése a kompresszorral együtt és ürítőcső tisztítása (ha van).                  | <input type="checkbox"/> Defektjavító készlet vizsgálata és a lejárat ellenőrzése (ha van).                           |
| <input type="checkbox"/> Töltőlevegő-hűtő, be- és kimentő tömlők és levegőszívócsövek vizsgálata.                                       |   |

Alkatrészek

Menny.

Összesen

Egyebek

Menny.

Összesen

263502M000 - SERVICE KIT-OIL FILTER	1.00	6 581,00 Ft	BF - Fékfolyadék	1.00	5 307,00 Ft
97133R2000 - UTASTÉR LEVEGSZR	1.00	10 116,00 Ft	SS - Szerelési segédanyagok	1.00	938,07 Ft
MO194 - Engine Oil (API SN PLUS 0W-20)- TTL229167	4.80	30 206,40 Ft		<b>Összesen</b>	<b>6 245,07 Ft</b>
	<b>Összesen</b>	<b>46 903,40 Ft</b>			

---

<b>Munkaóra</b>	<b>47 916,00 Ft</b>
<b>Alkatrészek</b>	<b>46 903,40 Ft</b>
<b>Egyebek</b>	<b>6 245,07 Ft</b>
<b>Egyéb</b>	<b>0,00 Ft</b>
<b>Kedvezmény</b>	<b>0,00 Ft</b>
<b>Teljes összeg áfa nélkül</b>	<b>101 064,47 Ft</b>
<b>Adó</b>	<b>27 287,41 Ft</b>
<b>Kerekítés</b>	<b>0,12 Ft</b>
<b>Teljes összeg áfával</b>	<b>128 352,00 Ft</b>